Акт №1

ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Ученый кот»

от 31 августа 2023 г.

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02 02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ №194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.**	замечаний нет	не выявлено		**Сетка снята с навеса**
3	**Домик деревянный 245*270*165**	замечаний нет	не выявлено		
4	**Детский игровой комплекс**	замечаний нет	не выявлено		
5	**Детский спортивный комплекс**	замечаний нет	не выявлено		
6	**Качалка на пружине "РОМАШКА" 4114 КСИЛ**	замечаний нет	не выявлено		
7	**Скамейка детская "Крокодил"**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Детская песочница - ЛТО№3**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.

Акт №2
ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Бельчата»

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ №194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е. А, старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Веранда	замечаний нет	не выявлено		
2	Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.	замечаний нет	не выявлено		**Снят на зимний период**
3	Детский домик - ЛОТ № 15	замечаний нет	не выявлено		
4	Песочница Ромашка	замечаний нет	не выявлено		
5	Горка Мини	замечаний нет	не выявлено		
6	Качалка Балансир-малая	замечаний нет	не выявлено		
7	Домик- беседка Карета	замечаний нет	не выявлено		
8	Качалка Пароходик	замечаний нет	не выявлено		
9	Скамейка детская "Крокодил"	замечаний нет	не выявлено		
10	Детский игровой комплекс	замечаний нет	не выявлено		
11	Ограждение участка ясельной группы: проф. труба 201,12м, 40х20х1,5; уголок 80,520м 40х3; проф. труба 80,260м 40х40х1,5;проф. труба Р40 2шт, угоок Р40 1шт.	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____Ларина Е. А.

_____Лищишина М.В.

Акт №3
ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Богатыри»

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ №194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.**	замечаний нет	не выявлено		**Сетка снята с навеса**
3	**Детский игровой комплекс 5119 (КСИЛ)**	замечаний нет	не выявлено		
4	**Домик- беседка Карета**	замечаний нет	не выявлено		
5	**Скамейка детская "Крокодил"**	замечаний нет	не выявлено		
6	**Качалка на пружине "мотоцикл"**	замечаний нет	не выявлено		
7	**Детская песочница - ЛТО№3**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Детский домик - ЛОТ № 16**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.

Акт №4

ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Звездочет»

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ № 194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.**	замечаний нет	не выявлено		**Сетка снята с навеса**
3	**Детский домик - ЛОТ № 15**	замечаний нет	не выявлено		
4	**Детский игровой комплекс**	замечаний нет	не выявлено		
5	**Детский спортивный комплекс 6174 КСИЛ**	замечаний нет	не выявлено		
6	**Скамейка детская "Крокодил"**	замечаний нет	не выявлено		
7	**Качалка на пружине "мотоцикл"**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Детская песочница - ЛТО№3**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.

Акт № 5

ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Золотая рыбка»

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ № 194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.**	замечаний нет	не выявлено		**Сетка снята с навеса**
3	**Домик- беседка Карета**	замечаний нет	не выявлено		
4	**Качалка Пароходик**	замечаний нет	не выявлено		
5	**Скамейка детская "Крокодил"**	замечаний нет	не выявлено		
6	**Детская машина "Автобус"**	замечаний нет	не выявлено		
7	**Детский домик**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Детская песочница**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Ограждение металлическое для детской площадки (2,60х0,60 м)**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.

Акт № 6
ежегодного основного осмотра оборудования детской игровой площадки «Жар птица»

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ № 194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Теневой навес: нежилой, проф. труба 50х50х2,0, сетка от солнца 3х50 темно-зеленая.**	замечаний нет	не выявлено		**Сетка снята с навеса**
3	**Детский домик - ЛОТ № 11**	замечаний нет	не выявлено		
4	**Детский игровой комплекс 5119 (КСИЛ)**	замечаний нет	не выявлено		
5	**Домик- беседка Карета**	замечаний нет	не выявлено		
6	**Качалка на пружине "РОМАШКА" 4114 КСИЛ**	замечаний нет	не выявлено		
7	**Детская машина "Пожарная машина"- ЛОТ№37**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Детская песочница - ЛТО№3**	замечаний нет	не выявлено		
8	**Веранда**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.

Акт № 7

ежегодного основного осмотра оборудования детской спортивной игровой площадки

от 31 августа 2023 года

В соответствии с приказом директора МАДОУ №194 «Лукоморье» от 31.08.2023г. № 02-02/21-2/3 «О проведении осмотра спортивной и детской игровой площадок МАДОУ № 194 «Лукоморье» г. Краснодара.

комиссия в составе:

председателя Мартышенко Б.А., зам. заведующего,

членов комиссия:

Ларина Е.А., старший воспитатель,

Лищишина М.В., старший воспитатель,

в присутствии Тимошенко Н.П., заведующей, провела ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки.

Адрес: г. Краснодар, ул. Байбакова Н.К. 10

Характеристика поверхности площадки: грунтовое покрытие

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	**Детский спортивный комплекс**	замечаний нет	не выявлено		
2	**Детский спортивный комплекс**	замечаний нет	не выявлено		
3	**Уличное покрытие для детской игровой площадки (площадь 42,5 м2)**	замечаний нет	не выявлено		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его исправность.

Председатель комиссии_____ Мартышенко Б.А.

Члены комиссии _____ Ларина Е.А.

_____Лищишина М.В.